

Rys. 81^a

nakowe. Wówczas różne n_s ujawnia się jako rozmaite kształty funkcji:

$$\eta = f(H), \text{ (rys. 81^a i 81^b)}$$

Mając taki wykres przed sobą moglibyśmy cały szereg typów wyeliminować i zapomocą kilku

zaledwie pokrywać wszelkie kombinacje wymagań.

§ 27. ZASTOSOWANIA.


Mając krzywe warstwiczne jednego wirnika możemy je używać do wykreślenia krzywych gwarancyjnych nie tylko dla tego wirnika, lecz i dla wirników o innych średnicach, należących do tej samej serii.

PRZYKŁAD I. Mamy dane $n = 425 \frac{\text{ob}}{\text{min}}$ oraz 3 spadki: $H_{\min} = 20 \text{ m.}$, $H_{\text{norm}} = 25 \text{ m.}$ i $H_{\max} = 30 \text{ m.}$ wirnika już wypróbowanego /patrz str. 158./. Wykreślić krzywe gwarancyjne.

Jak poprzednio obliczamy dla każdego spadku odpowiednie n_s .

$$n_{l,min.} = \frac{n}{\sqrt{H}} = \frac{425}{\sqrt{20}} = 95. \quad n_{l,nom.} = \frac{425}{\sqrt{25}} = 85. \quad n_{l,max.} = \frac{425}{\sqrt{30}} = 77,6.$$

przecinamy teraz krzywe warstwiczne na tych n_x oraz sporządzamy tabelę (str. 159).



Rys. 81^a

Przeliczamy teraz H_1 na odpowiednie H i kreślimy krzywe gwarancyjne (IV str. 159).

PRZYKŁAD II. Przypuśćmy teraz, że mamy wirnik A o średnicy D_A , pracujący przy n_A, H_A oraz H_A zaś chcemy zainstalować wirnik B tego samego typu co A, lecz o średnicy D_B , pracować mający przy n_B, H_B oraz H_B . Jak narysować krzywe gwarancyjne dla wirnika B?

Ponieważ znamy zależność między danymi n i H lub Q oraz H , przeto zadanie to nie jest trudne. Po pierwsze możemy zredukować wszystkie dane wirnika B na A. Mianowicie:

$$\eta_{1B} = \frac{HP_B}{H_0 V H_B} ; n_{1B} = \frac{n_B}{V H_B} ;$$

wiadomo, że

$$HP_B = K \cdot D_B^2$$

oraz

$$HP_A = K \cdot D_A^2,$$

$$\text{czyli } \frac{HP_B}{HP_A} = \frac{D_B^2}{D_A^2}.$$

Obliczamy dalej:

$$n_{1B \max} = \frac{n_B}{V H_{B \max}} ; n_{1B \text{norm}} = \frac{n_B}{V H_{B \text{norm}}} ; n_{1B \min} = \frac{n_B}{V H_{B \min}} ;$$

wiemy zaś, że

$$n_{1A} \cdot D_{1A} = n_{1B} \cdot D_{1B},$$

stad

$$n_{1A} = \frac{n_{1B} D_{1B}}{D_{1A}}$$

Podstawiamy tu otrzymane 3 wartości n_{1B} i otrzymujemy odpowiednio zredukowane n_{1A} wirnika B.

Tniemy teraz nasze krzywe dla wirnika A prostymi, odpowiadającymi tym właśnie wartościom n_{1A} i z nich odczytujemy wartości HP_A oraz η . Stąd dalej obliczamy obie wartości HP_B według wzoru:

$$\frac{HP_a}{HP_{Ta}} = \frac{D_a^2}{D_{Ta}^2},$$

oraz obliczamy HP_a według wzoru podanego już wyżej. W ten sposób otrzymujemy wymagane krzywe gwarancyjne.

W przykładzie II średnica wirnika była taką, że przy $H_{norm.}$ przecinamy pagórek na samym szczycie, to znaczy, że absolutnie $\eta_{opt.}$ zachodzić będzie przy $H_{norm.}$. Jednak nie zawsze jest wskazane dobierać średnicę dokładnie tak, aby to miało miejsce, na przykład aby przy minimalnych spadkach otrzymać możliwie największe HP rzeczywiste można by przyjąć średnicę większą, niż ta, która by dała $\eta_{opt.}$ przy

$H_{norm.}$. Znaczyć to będzie, że wszystkie 3 linie, na których przecinamy wykres koła \bar{A} przesunięte będą w prawo. W tym wypadku jednak należy być bardzo ostrożnym, gdyż instalując wirnik o większej średnicy niż potrzebna, możemy pójść tak daleko z powiększaniem n_1 przy spadku $H_{min.}$, że na wykresie przy tych obrotach może się nie znajdować żadna krzywa albo krzywe o niemożliwej do przyjęcia sprawności.

§ 28. KOROZJA.

Obserwując pracujące już turbiny częstokroć spo-