

APARATY CHEMICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Wymienniki ciepła Kompensatory soczewkowe $D_w = 600 \div 2000$ mm Wymiary i wielkości charakterystyczne	2252-02
		Grupa katalogowa IV 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary i wielkości charakterystyczne kompensatorów soczewkowych służących do kompensacji wydłużeń cieplnych stalowych płaszczy wymienników ciepła o średnicach wewnętrznych  $D_w = 600 + 2000$  mm.

2. Symbole wielkości charakterystycznych

$p_t$  - maksymalne dopuszczalne nadciśnienie wewnętrzne w kompensatorze w  $\text{kg/cm}^2$ , w zależności od temperatury,

$\Delta h_t$  - maksymalne odkształcenie kompensatora w mm, przy jednoczesnym działaniu nadciśnienia  $p_t$ , w zależności od temperatury; ze znakiem + w przypadku rozciągania kompensatora, ze znakiem - w przypadku ściskania kompensatora,

$R_t$  - siła reakcji w kg na każdy milimetr odkształcenia, w zależności od temperatury,

$S$  - siła reakcji w kg na każdą atmosferę nadciśnienia wewnętrznego. *wysotana odkształceniem soczewki, pochodzącym od ciśnienia wewnętrznego.*

3. Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

PN-65/H-92120 Stal walcowana. Blachy grube i uniwersalne

PN-57/H-92128 Blachy cienkie ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej

~~PN-57/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne~~

PN-59/H-92138 Blachy grube ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej


4. Przykład oznaczenia kompensatora soczewkowego o średnicy wewnętrznej  $D_w = 1000$  mm, grubości ścianki  $g = 4$  mm, ze stali St3S :

KOMPENSATOR SOCZEWKOWY 1000-4-St3S BN-68/2252-02



Biurow Projektów Przemysłu Organicznego w Warszawie  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych dnia 24 maja 1968 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 października 1968 r.  
(Mon. Pol. nr                      poz.                      )

## 5. Wymiary i wielkości charakterystyczne - wg rysunku i tabl. 1.



Tablica 1

Wymiary							Wielkości charakterystyczne																		
D <sub>w</sub>	g	D <sub>1</sub>	b	h	r <sub>w</sub>	r <sub>z</sub>	p <sub>t</sub> , kg/cm <sup>2</sup> w temperaturze, °C					Δh <sub>t</sub> , mm w temperaturze, °C					R <sub>t</sub> , kg/mm w temperaturze, °C					S kg at	Masa <sup>1)</sup> kg		
mm							100	150	200	250	300	100	150	200	250	300	100	150	200	250	300				
600	3	900	70	150	32	35	0,85	0,80	0,70	0,65	0,55	±3,1	±3,0	±2,8	±2,5	±2,2	170	166	162	159	155	1123	24,0		
	4						1,9	1,8	1,6	1,5	1,2	±3,0	±2,8	±2,6	±2,4	±2,1	403	394	384	376	367		32,0		
	5						3,4	3,2	3,0	2,5	2,2	±2,7	±2,6	±2,4	±2,2	±1,9	790	772	753	737	718		40,0		
	6						5,3	5,0	4,5	4,0	3,4	±2,4	±2,3	±2,2	±2,0	±1,7	1363	1330	1298	1270	1238		48,0		
700	3	1000	80	170	37	40	0,95	0,90	0,80	0,70	0,60	±3,1	±3,0	±2,8	±2,5	±2,2	191	186	181	178	173	1258	26,0		
	4						2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	±2,9	±2,8	±2,6	±2,4	±2,1	451	441	430	420	410		34,5		
	5						3,8	3,5	3,2	2,8	2,4	±2,7	±2,5	±2,4	±2,2	±1,9	884	862	840	823	802		43,5		
	6						5,9	5,4	5,0	4,3	3,7	±2,4	±2,3	±2,2	±1,9	±1,7	1522	1488	1450	1422	1382		52,0		
800	3	1100	80	170	37	40	0,95	0,90	0,80	0,70	0,60	±3,1	±3,0	±2,8	±2,5	±2,2	209	204	198	194	189	1417	28,0		
	4						2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	±3,0	±2,8	±2,7	±2,4	±2,1	494	482	471	461	448		37,5		
	5						3,8	3,5	3,2	2,8	2,4	±2,7	±2,6	±2,4	±2,2	±1,9	966	944	920	900	877		46,5		
	6						5,9	5,4	5,0	4,3	3,7	±2,5	±2,3	±2,2	±2,0	±1,7	1666	1630	1588	1555	1514		56,0		
900	3	1200	90	190	37	45	0,95	0,90	0,80	0,70	0,60	±3,0	±2,9	±2,7	±2,5	±2,1	224	218	213	209	203	1570	32,0		
	4						2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	±2,9	±2,7	±2,6	±2,3	±2,0	530	517	505	494	481		43,0		
	5						3,8	3,5	3,2	2,8	2,4	±2,6	±2,5	±2,3	±2,1	±1,8	1035	1010	987	967	940		53,5		
	6						5,9	5,4	5,0	4,3	3,7	±2,4	±2,2	±2,1	±1,9	±1,6	1788	1742	1704	1668	1624		64,0		
1000	3	1350	90	190	42	50	0,70	0,65	0,60	0,50	0,45	±4,1	±3,9	±3,7	±3,4	±2,9	166	162	158	155	151	2015	38,0		
	4						1,6	1,4	1,3	1,2	1,0	±3,9	±3,7	±3,5	±3,2	±2,8	394	385	375	368	358		50,5		
	5						2,8	2,6	2,4	2,1	1,8	±3,6	±3,4	±3,2	±2,9	±2,5	770	753	734	719	700		63,0		
	6						4,3	4,0	3,7	3,3	2,8	±3,2	±3,1	±2,9	±2,6	±2,3	1330	1300	1267	1240	1208		75,5		
1200	3	1550	90	190	42	50	0,70	0,65	0,60	0,50	0,45	±3,9	±3,7	±3,4	±3,1	±2,7	204	200	195	191	186	2400	44,5		
	4						1,6	1,4	1,3	1,2	1,0	±3,7	±3,5	±3,3	±3,0	±2,6	484	473	461	452	440		59,5		
	5						2,8	2,6	2,4	2,1	1,8	±3,3	±3,2	±3,0	±2,7	±2,3	946	925	902	883	860		74,5		
	6						4,3	4,0	3,7	3,3	2,8	±3,0	±2,9	±2,7	±2,5	±2,1	1633	1595	1555	1523	1484		89,0		
1400	3	1750	100	210	42	50	0,70	0,65	0,60	0,50	0,45	±3,8	±3,6	±3,4	±3,1	±2,7	231	226	220	216	210	2780	49,5		
	4						1,6	1,4	1,3	1,2	1,0	±3,6	±3,4	±3,2	±2,9	±2,6	548	536	522	511	498		66,0		
	5						2,8	2,6	2,4	2,1	1,8	±3,3	±3,1	±2,9	±2,7	±2,3	1070	1046	1020	998	973		83,0		
	6						4,3	4,0	3,7	3,3	2,8	±3,0	±2,8	±2,7	±2,4	±2,1	1850	1808	1760	1723	1680		100		
1600	3	2000	100	210	47	50	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	±5,0	±4,7	±4,5	±4,0	±3,5	177	173	169	165	161	3630	61,0		
	4						1,1	1,0	0,95	0,85	0,75	±4,8	±4,5	±4,2	±3,8	±3,3	431	422	411	402	382		81,0		
	5						2,3	1,9	1,7	1,5	1,3	±4,3	±4,1	±3,8	±3,5	±3,0	831	803	782	765	746		101		
	6						3,2	2,9	2,7	2,4	2,0	±3,9	±3,7	±3,5	±3,2	±2,7	1420	1388	1352	1323	1290		122		
1800	3	2200	100	210	47	50	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	±5,0	±4,7	±4,5	±4,0	±3,5	195	190	185	181	177	4110	67,0		
	4						1,1	1,0	0,95	0,85	0,75	±4,8	±4,5	±4,2	±3,8	±3,3	461	450	439	430	419		89,0		
	5						2,3	1,9	1,7	1,5	1,3	±4,3	±4,1	±3,8	±3,5	±3,0	902	882	860	842	820		112		
	6						3,2	2,9	2,7	2,4	2,0	±3,9	±3,7	±3,5	±3,2	±2,7	1558	1522	1483	1452	1415		134		
2000	3	2400	110	230	52	55	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	±4,9	±4,6	±4,3	±3,9	±3,4	223	218	213	208	203	4400	87,0		
	4						1,2	1,1	1,0	0,90	0,75	±4,6	±4,4	±4,1	±3,7	±3,2	529	517	504	493	481		116		
	5						2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	±4,2	±4,0	±3,7	±3,4	±2,9	1034	1012	985	965	940		145		
	6						3,4	3,1	2,8	2,5	2,1	±3,8	±3,6	±3,4	±3,1	±2,7	1782	1742	1700	1660	1620		174		

1) Orientacyjna masa kompensatora. Gęstość stali przyjęto 7,85 kg/dcm<sup>3</sup>.



IV 47

1. W punkcie 2 ostatnie zdanie zmienia się następująco:

S — dodatkowa siła reakcji w kG na 1 at nadciśnienia wywołana odkształceniem soczewki, pochodzącym od ciśnienia wewnętrznego.

2. W punkcie 3 skreśla się: PN-57/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne.

3. W punkcie 5 na rysunku należy oznaczyć promienie zewnętrzne przez  $r_z$ , zaś promień wewnętrzny przez  $r_w$ .

4. W punkcie 7 pierwsze zdanie zmienia się następująco:

Kompensatory do płaszczy ze stali węglowej wykonuje się z blachy grubej wg PN-65/H-92120 ze stali gatunku St3S wg PN-61/H-84020.

(Biuletyn PKN nr 5/70, poz. 73)

6. Współczynniki przeliczeniowe dla stali 1H18N9T. Wartości podane w tabl. 1 dotyczą stali St3S. W przypadku stali 1H18N9T należy wielkości charakterystyczne  $p_t$ ,  $\Delta h_t$ ,  $R_t$  dla poszczególnych grubości  $g$  pomnożyć przez współczynniki podane w tabl. 2.

Tablica 2

$g$ , mm	3	4	5	6
$p_t$ , kG/cm <sup>2</sup>	2,0	1,6	1,4	1,3
$\Delta h_t$ , mm	2,3	1,8	1,6	1,5
$R_t$ , kG	1,025			

7. Materiał. Kompensatory do płaszczy ze stali węglowej wykonuje się z blachy cienkiej wg PN-57/H-92131 lub grubej wg PN-65/H-92120 ze stali gatunku St3S wg PN-61/H-84020.

Kompensatory do płaszczy ze stali stopowej wykonuje się z blachy cienkiej wg PN-57/H-92128 lub grubej wg PN-59/H-92138 ze stali w gatunku 1H18N9T wg PN-66/H-86020.

8. Wykonanie. Zakład produkujący kompensatory wg niniejszej normy jest obowiązany ustalić warunki wykonania i odbioru z właściwym terenowo Okręgowym Dozorem Technicznym.

9. Montaż. Kompensatory mogą być wspawane w płaszcz wymiennika ciepła w dwojaki sposób: bez odkształcenia wstępnego lub z odkształceniem wstępnym.

W pierwszym przypadku zdolność kompensacji kompensatora określają wartości  $\Delta h_t$  podane w tabl. 1 (ze znakiem +, gdy kompensator będzie w czasie pracy rozciągany, i ze znakiem -, gdy kompensator będzie w czasie pracy ściskany).

W drugim przypadku kompensator wstępnie rozciągnięty do wartości  $\Delta h_t$  może zostać w czasie pracy ściśnięty do wartości dwukrotnie większej, natomiast wstępnie ściśnięty do wartości  $\Delta h_t$  może zostać w czasie pracy rozciągnięty do wartości dwukrotnie większej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/2252-02

Do ciśnień wyższych niż wartości  $p_t$  podane w tabl. 1 normy zaleca się stosować wymienniki ciepła z kompensatorami dławikowymi, wymienniki ze swobodną głowicą lub wymienniki z U-rurami.

BG PW  
BN. 003614



4000000341969

Faint, illegible text and a large table grid occupying the majority of the page. The text is too light to transcribe accurately.