




### 3. NOŻE STRUGARSKIE



rys.3.1. Normalne noże strugarskie: 1 - prosty (zózierak),  
2 - spiczasty (wykanczak), 3 - szeroki (wykańczak), 4 - prze-  
cinak, 5 - boczny wygięty



Rys.3.2. Noże do pracy z dużym posuwem: a) do obróbki półwykańczającej,  
róbki wykańczającej



Rys.3.3. Noże strugarskie składane: a) z wkładką z nalutowaną płytką z węglików spiekanych: 1 - trzonek, 2 - wkładka, 3 - śruba mocująca wkładkę, 4 - wpust ustalający wkładkę, b) oprawkowy w nastawnej oprawce, c) płytkowy