

TABLICE PRZEJŚCIA	NORMA BRANŻOWA	BN-76 9935-11
	Elektryczne przyrządy pomiarowe Symbole na przyrządach	
	Grupa katalogowa XIII 30	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest porównanie wymagań normy radzieckiej, występującej w dokumentacji licencyjnej, z wymaganiami norm polskich w zakresie pisma i znaków na elektrycznych przyrządach pomiarowych.

2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować w produkcji wykonywanej według dokumentacji licencyjnej.

3. Porównanie

Numer i tytuł normy		Zakres		Postanowienia dodatkowe
radzieckiej	polskiej	wymagań normy radzieckiej	zgodności normy polskiej	
1	2	3	4	5
ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки	PN-60/M-01114 Rysunek techniczny maszynowy. Pismo	wymiały i konstrukcja pisma	brak zamierności	
	PN-70/B-01004 Projekty budowlane. Pismo			
	PN-70/E-88003 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole na przyrządach	tabl. 7 p. 1, 2, 3 i 4	p. 2, 1, 2.2, 2.3 i 2.4	
		tabl. 8 p. 5 i 6	p. 2.5 i 2.7	
		tabl. 9 p. 7 i 8	p. 2.6 i 2.8	
		tabl. 10 p. 9, 10, 11 i 12	p. 2.10, 2.16, 2.9 i 2.11	
		tabl. 11 p. 13, 14, i 16	p. 2.12, 2.13 i 2.17	
		tabl. 11 p. 15	brak odpowiednika	
		tabl. 12 p. 17 i 18	p. 2.14 i 2.15	
		tabl. 13 p. 19, 20, 21	p. 3.2, 3.1 i 3.3	
		tabl. 13 p. 22	brak odpowiednika	
		tabl. 14 p. 23	p. 3.5 - częściowo zgodny	
		tabl. 14 p. 24 i 25	brak odpowiednika	
		tabl. 15 p. 26	p. 3.6	
		tabl. 15 p. 27	brak odpowiednika	
tabl. 16 p. 28				
tabl. 17 p. 29 i 30				
tabl. 18 p. 31 i 32				

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Maszynowego dnia 15 czerwca 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1976 poz. 83)

Tekst ustanowiony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar

cd. tablicy

Numer i tytuł normy		Zakres		Postanowienia dodatkowe
radzieckiej	polskiej	wymagań normy radzieckiej	zgodności normy polskiej	
1	2	3	4	5
ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки	PN-70/E-88003 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole na przyrządach	tabl. 19 p. 33, 34, 35 i 36	p. 7.1, 7.2, 7.3 i 7.6	
		tabl. 19 p. 37	brak odpowiednika	
		tabl. 20 p. 38	p. 7.4	
		tabl. 20 p. 39 i 40	brak odpowiednika	
		tabl. 21 p. 41, 42 i 43	p. 5.2, 5.1, 5.3,	
		tabl. 21 p. 44	brak odpowiednika	
		tabl. 22 p. 45, 46, 47 i 48		
		tabl. 23 p. 49, 50 i 51		
		tabl. 24 p. 52, 53, 54 i 55	p. 9.2, 9.3, 8.2 i 10,7	
		tabl. 25 p. 58	p. 10.5	
		tabl. 25 p. 56, 57, i 59	brak odpowiednika	
		tabl. 26 p. 60 i 61	p. 10.6 i 8.4	
tabl. 27 p. 62, 63, 64 i 65	brak odpowiednika			

W ГОСТ 2930-62 określono wymiary i konstrukcje symboli, natomiast w PN-70/E-88003 tylko samą konstrukcję symboli.

W kol. 3 zamieszczono nr tablicy i nr punktu tablicy ГОСТ 2930-62, w której jest przedstawiony dany symbol, a w kol.4 nr punktu PN-70/E-88003, w którym jest przedstawiony odpowiedni symbol lub informacja o braku zamiennika.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Biuro Wojskowe Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.

BG PW
BN. 003741

40000000342096