


336306

UKD 678.43-41

WYROBY Z GUMY PEŁNEJ	NORMA BRANŻOWA				BN-73 6616-14 Arkusz 02		
	Płyty gumowe Wymiary. Niedopuszczalne błędy wykonania				Zamiast ¹⁾		
					Grupa katalogowa X 60 ²⁾		



1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary i niedopuszczalne błędy wykonania płyt gumowych wulkanizowanych odmiany W, Wp i WB oraz płyt niewulkanizowanych odmiany N.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14 ark. 01.

3. Wymiary - wg tablicy.

Odmiana płyty wg BN-73/6616-14 ark. 01				Grubość mm	Odchyłki grubości płyt, mm		Liczba przekładek tkaninowych sztuk
1	2	3	4		odmiany W, Wp, WB	odmiany N	
W		WB	N	1	±0,2	±0,3	-
W	Wp	WB	N	2	±0,3	±0,4	1
W	Wp	WB	N	3	±0,4	±0,5	1, 2
W	Wp	WB	N	4	±0,5	±0,6	1, 2
W	Wp	WB	N	5	±0,6	±0,7	1, 2
W	Wp			6	±0,7		2
W	Wp			8	±0,8		2, 3
W	Wp			10	+1,5 -0,5		2, 3
W	Wp			15	+2,0 -1,0		2, 3
W	Wp			20	+3,0 -1,0		2, 3, 4
W				25	+4,0 -2,0		-
W				30	+4,0 -2,0		-

¹⁾BN-68/6616-06, BN-68/6616-07 w zakresie wymiarów i błędów wykonania.

²⁾Symbole wg SWW: 1373-31, 1373-32, 1373-33.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6616-14 ark. 02

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94154, BN-68/6616-06 i BN-68/6616-07

- a) ujęto w jednym arkuszu wymiary wszystkich odmian płyt,
- b) ujednociono odchyłki grubości płyt wulkanizowanych i niewulkanizowanych,
- c) ujednociono niedopuszczalne błędy wykonania,

Dotychczas obowiązująca PN-64/C-94154 zostaje unieważniona z dniem 1 stycznia 1974 r.

2. Normy zagraniczne

NRD TGL 12761 Blatt 2. Technische Gummiplatten. Ausführung, Abmessungen
 ZSRR ГОСТ 7338-65 Резина листовая техническая

cd. tablicy

Odmiany płyty wg BN-73/6616-14 ark. 01				Grubość mm	Odchyłki grubości płyt, mm		Liczba przekładek tkaninowych sztuk
1	2	3	4		odmiany W, Wp, WB	odmiany N	
W				40	+4,0 -2,0		-
W				50	+4,0 -2,0		-

Szerokość płyt odmiany N co najmniej 0,7 m. Długość i szerokość płyt odmiany W, Wp i WB co najmniej 0,5 m.

4. Niedopuszczalne błędy wykonania płyt odmiany W, Wp i WB na 1 m²

- a) pęcherze powierzchniowe w liczbie ponad 10 sztuk o powierzchni ponad 100 mm²,
- b) wtrącenia ciał obcych o średnicy ponad 0,5 mm,
- c) wyraźne wtrącenia gum innej barwy,
- d) zmiana grubości jednej płyty powyżej tolerancji wymiarowych,
- e) rysy na powierzchni ponad zakres tolerancji grubości.

5. Niedopuszczalne błędy wykonania płyt odmiany N na 1 m²

- a) pęcherze powierzchniowe w liczbie ponad 10 sztuk o głębokości ponad 1/3 grubości płyty,
- b) jodełka powstała w procesie kalandrowania o głębokości powyżej 10% grubości płyty,
- c) sklejenie i pofałdowanie płyt,
- d) obecność grudek siarki i zanieczyszczeń mechanicznych o średnicy ponad 0,5 mm.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”
 Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.
 (Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)



Klasa	Liczba egzemplarzy		Kategorie				
	Wzrost	Waga	1	2	3	4	
1	1,70	70	✓				
2	1,75	75	✓				
3	1,80	80	✓				
4	1,85	85	✓				
5	1,90	90	✓				
6	1,95	95	✓				
7	2,00	100	✓				
8	2,05	105	✓				
9	2,10	110	✓				
10	2,15	115	✓				
11	2,20	120	✓				
12	2,25	125	✓				
13	2,30	130	✓				
14	2,35	135	✓				
15	2,40	140	✓				
16	2,45	145	✓				
17	2,50	150	✓				
18	2,55	155	✓				
19	2,60	160	✓				
20	2,65	165	✓				

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side]